

Primjena AktiWax emulzera na svježe rezanoj građi SIBIRSKOG ARIŠA

Popucala svježe rezana građa bez zaštitnog premaza od pucanja

Slika 1
18.02 -11:30



Rezana građa premazana AktiWax premazom za zaštitu od pucanja

Slika 2
18.02 -11:50



Primjena AktiWax emulzera na svježe rezanoj građi SIBIRSKOG ARIŠA

Rezana građa premazana AktiWax premazom za zaštitu od pucanja nakon jedan sat.

Slika 3
18.02 -12:50



Rezana građa premazana AktiWax premazom za zaštitu od pucanja nakon sat i pol.

Slika 4
18.02 -13:20



Primjena AktiWax emulzera na svježe rezanoj građi SIBIRSKOG ARIŠA

Rezana građa premazana AktiWax premazom za zaštitu od pucanja nakon četiri sata.

Slika 5
18.02 -15:50



Rezana građa premazana AktiWax premazom za zaštitu od pucanja nakon jedan dan četiri sata.

Slika 6
19.02 -15:50

