

Verwendung **AktiWax** Emulsionen an der frischen Sibirische Lärche Schnittholz

Rissing frischen Schnittholz ohne die Schutzschicht vor Rissen.

Fotografie 1
18.02 -11:30



*Schnittholz beschichtet **AktiWax** Beschichtung zum Schutz vor Rissbildung.*

Fotografie 2
18.02 -11:50



Verwendung **AktiWax** Emulsionen an der frischen Sibirische Lärche Schnittholz

*Schnittholz beschichtet **AktiWax** Beschichtung zum Schutz vor Rissbildung nach einer Stunde.*

*Fotografie 3
18.02 -12:50*



*Schnittholz beschichtet **AktiWax** Beschichtung zum Schutz vor Rissbildung nach einer Stunde und eine Hälfte.*

*Fotografie 4
18.02 -13:20*



Verwendung **AktiWax** Emulsionen an der frischen Sibirische Lärche Schnittholz

*Schnittholz beschichtet **AktiWax** Beschichtung zum Schutz vor Rissbildung nach vier Stunden.*

*Fotografie 5
18.02 -15:50*



*Schnittholz beschichtet **AktiWax** Beschichtung zum Schutz vor Rissbildung nach einem Tag und vier Stunden.*

*Fotografie 6
19.02 -15:50*

